

# AUSSCHUSS FÜR UMWELT, ABFALL UND LANDWIRTSCHAFT

## Küstenschutz Sachstand


FACHBEREICH UMWELT

Jochen Meier  
22.02.2024


LANDKREIS FRIESLAND




# HORUMERSIEL / SCHILLIG / HOOKSIEL



# WILHELMSHAVEN



# DANGAST / VAREL



# WANGEROOGE


Deckwerksschäden an der Westspitze (WSV -Reparaturmaßnahmen bereits in Ausschreibung) und bereits reparierte Schäden am neuen Deckwerk im Nordwesten

## Wangerooge

Nordostdünen: Höhe Bootsweg ca. 10m erodiert. Weiter östlich („Schwarzer Weg“) neben der Villa Kunterbunt ca. 13m erodiert. Höhe Radarstation noch ca. 8m. Weiter östlich dann im Mittel ca. 3m. Das spiegelt den Handlungsbedarf gerade im westlichen Teil der NOD wieder.

**Legende**

-  Deich
-  Schutzdüne
-  Deckwerk
-  Buhne
-  Lahnung



Harlehörn: Erosion (im letzten Drittel) zum Hafen hin von gemittelt ca. 4m. Der Bereich zum Anschluss Deckwerk hat keine Verluste zu verzeichnen

# WANGEROOGE

Harlehörn:



Nordostdünen



# AUSSCHUSS FÜR UMWELT, ABFALL UND LANDWIRTSCHAFT

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

FACHBEREICH UMWELT

Jochen Meier  
22.02.2024

LANDKREIS FRIESLAND

